



SIGN - SG1XXX

Bollards

design Lapo Grassellini



- I ISTRUZIONI PER LE AUTORITÀ PREPOSTE ALLA SORVEGLIANZA DEL MERCATO SULLA RIMOZIONE DELLE UNITÀ DI ALIMENTAZIONE SEPARATA
GB INFORMATION FOR MARKET SURVEILANCE AUTHORITIES ON REMOVAL OF SEPARATE CONTROL GEAR



1

- I Svitare le viti e rimuovere la lamiera inferiore.
GB Unscrew the screws and remove the sheet metal on the bottom.

2

- I Svitare i dadi all'interno e rimuovere la lamiera esterna.
GB Unscrew the nuts inside and remove the external sheet metal.

3

- I Svitare i dadi e le viti e rimuovere la lamiera.
GB Unscrew the screws and the nuts and remove the sheet metal.

4

- I Svitare i dadi e rimuovere la scatola.
GB Unscrew the screws and remove the box.

5


- I Svitare le viti e rimuovere la lamiera.
GB Unscrew the screws and remove the sheet metal.

6

- I Unità di alimentazione ispezionabile.
GB Examinable control gear.

I ISTRUZIONI PER LE AUTORITÀ PREPOSTE ALLA SORVEGLIANZA DEL MERCATO SULLA RIMOZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA

GB INFORMATION FOR MARKET SURVEILANCE AUTHORITIES ON REMOVAL OF LIGHT SOURCE



1


- I Svitare le viti e rimuovere la lamiera inferiore.
GB Unscrew the screws and remove the sheet metal on the bottom.

2

- I Svitare i dadi all'interno e rimuovere la lamiera esterna.
GB Unscrew the nuts inside and remove the external sheet metal.


3

- I Svitare i dadi e le viti e rimuovere la lamiera.
GB Unscrew the screws and the nuts and remove the sheet metal.



4

- I Svitare i dadi e rimuovere la scatola.
GB Unscrew the screws and remove the box.



5

- I Sorgente luminosa ispezionabile.
GB Examinable light source.