



MINISASHA 110 D - MSD11XXX

Surface projectors

design Lapo Grassellini



I ISTRUZIONI PER LE AUTORITÀ PREPOSTE ALLA SORVEGLIANZA DEL MERCATO SULLA RIMOZIONE DELLE UNITÀ DI ALIMENTAZIONE SEPARATA
GB INFORMATION FOR MARKET SOURVEILANCE AUTHORITIES ON REMOVAL OF SEPARATE CONTROL GEAR




1

I Svitare le viti e rimuovere la lamiera superiore.
GB Unscrew the screw and remove the metal sheet on the top.


2

I Driver ispezionabile.
GB Examinaable driver.




1

I Svitare l'anello frontale.
GB Unscrew the front ring.



2

I Rimuovere l'ottica.
GB Remove the optic.



3

I Sorgente luminosa ispezionabile.
GB Examenable light source.